- DE STEINEL Vertrieb GmbH · Dieselstraße 80-84 33442 Herzebrock-Clarbolz - Tel: +49/5245/448-188 www.steinel.de
- AT Steinel Austria GmbH · Hirschstettner Strasse 19/A/2/2 TR SAOS Teknoloji Elektrik Sanavi ve Ticaret AT-1220 Wien · Tel · +43/1/2023470 · info@steinel at
- CH PUAG AG Oherehenestrasse 51 CH-5620 Bremgarten · Tel.: +41/56/6488888 info@puag.ch
- GB STEINEL U.K. LTD. · 25, Manasty Road · Axis Park Orton Southgate · GB-Peterborough Cambs PE2 6UP Tel · +44/1733/366-700 · steinel@steinel.co.uk
- IE Socket Tool Company Ltd Unit 714 Northwest Business Park Kilshane Drive Ballycoolin - Dublin 15 Tel.: 00353 1 8809120 · info@sockettool.ie
- FR STEINEL FRANCE SAS ACTICENTRE CRT 2 Rue des Famards - Bât, M - Lot 3 FR-59818 Lesquin Cedex · Tél.: +33/3/20 30 34 00 info@steinelfrance.com
- NL Van Spiik B.V. · Postbus 2 · 5688 HP OIRSCHOT De Scheper 402 · 5688 HP OIRSCHOT
- Tel. +31 499 571810 · info@vanspiik.nl · www.vanspiik.nl BE VSA Belgium · Hagelberg 29 · BE-2440 Geel Tel.: +32/14/256050 · info@vsabelgium.be
- LU Minusines S.A. · 8, rue de Hogenberg LU-1022 Luxembourg · Tél. : (00 352) 49 58 58 1 www.minusines.lu

www.vsabelgium.be

- ES SAET-94 S.L. · C/ Trenadella. nº 10 Pol. Ind. Castellbishal Sud. ES-08755 Castellbisbal (Barcelona) Tel.: +34/93/772 28 49 · saet94@saet94.com
- IT STEINEL Italia S.r.I. · Largo Donegani 2 IT-20121 Milano · Tel · +39/02/96457231 info@steinel.it · www.steinel.it
- PT F.Fonseca S.A. Rua Joao Francisco do Casal 87/89 Esqueira 3800-266 Aveiro - Portugal · Tel. +351 234 303 900 ffonseca@ffonseca.com · www.ffonseca.com
- SE KARL H STRÖM AB · Verktvasvägen 4 SF-553 02 Jönköping · Tel.: +46 36 550 33 00 info@khs.se · www.khs.se
- DK Roliba A/S · Hvidkærvei 52 · DK-5250 Odense SV Tel.: +45 6593 0357 · www.roliba.dk
- FI Ov Hedtec Ab · Lauttasaarentie 50 · FI-00200 Helsinki Pub : +358/207 638 000 - valaistus@hedtec.fi www.hedtec.fi/valaistus
- NO Vilan AS Olaf Helsetsvei 8 NO-0694 Oslo Tel.: +47/22725000 · post@vilan.no · www.vilan.no

- GR PANOS Lingonis + Sons O. E. · Aristofanous 8 Str. GR-10554 Athens · Tel.: +30/210/3212021 lvaonis@otenet.ar
- Limited Sirketi · Halil Rıfat Pasa mahallesi Yüzerhavuz Sokak PERPA Ticaret Merkezi A Blok Kat 5 No.313 Sisli / İSTANBLII - Tel - +90 212 220 09 20 iletisim@saosteknoloii.com.tr · www.saosteknoloii.com.tr
- C7 NECO SK A S · Bužová ul. 111 · SK-01901 llava Tel · +421/42/4 45 67 10 · neco@neco sk · www.neco sk
- PL "LŁ" Spółka z ograniczona odpowiedzialnościa sp.k. Byków, ul. Wrocławska 43 PL-55-095 Mirków Tel.: +48 71 3980818 handlowv@langelukaszuk.pl · www.langelukaszuk.pl
- HU DINOCOOP Kft · Radvány u. 24 · HU-1118 Budapest Tel.: +36/1/3193064 · dinocoop@dinocoop.hu
- LT KVARCAS · Neries krantine 32 · I T-48463. Kaunas Tel : +370/37/408030 - info@kvarcas lt

Subject to technical

vorbehalten.

03/2018

0060368

- EE Fortronic AS · Tööstuse tee 10 FF-61715 Tõrvandi, Ülenurme vald, Tartumaa Tel.: +372/7/475208 · info@fortronic.ee www.fortronic.ee
- SI ELEKTRO PROJEKT PLUS D.O.O. Suha pri Predosljah 12 · SI-4000 Kranj PF GRENC 2 · 4220 Škofia Loka Tel.: 00386-4-2521645 · GSM: 00386-40-856555 info@elektroprojektplus.si · www.priporocam.si
- SK NECO SK. A.S. · Ružová ul. 111 · SK-01901 llava Tel.: +421/42/4 45 67 10 · neco@neco.sk · www.neco.sk
- RO Steinel Distribution SRL · 505400 Rasnov, jud. Brasov Str. Campului, nr.1 · FSR Hala Scularie Birourile 4-7. Tel.: +40(0)268 53 00 00 · www.steinel.ro
- Änderungen HR Daljinsko upravljanje d.o.o. · Bedricha Smetane 10 HR-10000 Zagreb · t/ 00385 1 388 66 77 dalinsko-upravljanje@inet.hr · www.dalinsko-upravljanje.hr echnische
- LV Ambergs SIA · Brīvības gatve 195-16 · LV-1039 Rīga Tel.: 00371 67550740 · www.ambergs.lv
- **BG ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД**
 - Бул. Климент Охридски № 68 · 1756 София, България Тел.: +359 2 700 45 45 4 · info@tashev-galving.com www.tashev-galving.com
- RU REAL.Electro · 109029, Москва · ул. Средняя Калитниковская, д.26/27 · Tel:+7(495) 230 31 32 info@steinel-russland ru - www.steinel-russland.ru
- CN STEINEL China · Rm. 25A Huadu Mansion No. 828-838 Zhanovano Road 200122 Shanghai, PR China Tel: +86 21 5820 4486 · Fax: +86 21 5820 4212 www.steinel.cn - info@steinel.cn



Ŋ

2





HF 180




Information


IR 180 DALI HF 180 DALI




DE11	Textteil beachten!
GB 22	Follow written instructions!
CZ 32	Dodržujte informace v textové části!
SK 42	Dodržiavajte informácie v textovej časti!
PL52	Postępować zgodnie z instrukcją!
RO 62	Respectați instrucțiunile scrise!
SI 72	Upoštevajte del besedila!
HR 82	Pridržavajte se pisanih uputa!
EE92	Järgige tekstiosa!
LT 102	Laikykitės rašytinių instrukcijų!
LV 112	Pievērsiet uzmanību tekstam!
RU 122	Обратите внимание на текстовую часть
BG 132	Да се вземе предвид текстовата част!


CN142 注意正文!







-2-













- 4 -














- 6 -











DE

1. Zu diesem Dokument

Bitte sorgfältig lesen und aufbewahren!

- Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.
- Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Symbolerklärung



Warnung vor Gefahren!



Verweis auf Textstellen im Dokument.

2. Allgemeine Sicherheitshinweise



Vor allen Arbeiten am Gerät die Spannungszufuhr unterbrechen!

- Bei der Montage muss die anzuschließende elektrische Leitung spannungsfrei sein. Daher als Erstes Strom abschalten und Spannungsfreiheit mit einem Spannungsprüfer überprüfen.
- Bei der Installation des Sensors handelt es sich um eine Arbeit an der Netzspannung. Sie muss daher fachgerecht nach den landesüblichen Installationsvorschriften und Anschlussbedingungen durchgeführt werden.
- · Nur Original-Ersatzteile verwenden.
- Reparaturen dürfen nur durch Fachwerkstätten durchgeführt werden.
- Hinweis (): Die Leitung des externen Tasters (S) ist nicht dazu bestimmt, Verbrauchern als Neutralleiter zu dienen. (Abb. 4.4/4.5)

3. IR/HF 180 DALI

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Sensorschalter zur Wandmontage im Innenbereich
- Intelligente Sensortechnik regelt DALI-Leuchten bei Betreten des Raumes automatisch.

IR 180 DALI

Der IR 180 DALI ist mit einem Pyro-Sensor ausgestattet, der die unsichtbare Wärmestrahlung von sich bewegenden Körpern (Menschen, Tieren, etc.) erfasst. Diese registrierte Wärmestrahlung wird elektronisch umgesetzt und ein angeschlossener Verbraucher (z. B. eine Leuchte) wird eingeschaltet.

RU

1. Об этом документе

Просим тщательно прочесть и сохранить!

- Защищено авторскими правами. Перепечатка, также выдержками, только с нашего согласия.
- Мы сохраняем за собой право на изменения, которые служат техническому прогрессу.

Разъяснение символов



Предупреждение об опасностях!



Указание на текст в документе.

2. Общие указания по технике безопасности



Перед началом любых работ, проводимых на приборе, следует отключить напряжение!

- При проведении монтажа подключаемый электропровод должен быть обесточен. Поэтому в первую очередь следует отключить подачу тока и проверить отсутствие напряжения с помощью индикатора напряжения.
- Работы по установке сенсора относятся к категории работ с сетевым напряжением. Поэтому при монтаже светильников следует соблюдать указания и условия, приведенные в инструкции по подключению.
- Использовать только оригинальные запасные части.
- Ремонт может выполняться только в специализированных мастерских.
- Указание (): Этот кабель внешнего выключателя (S) не предназначен для того, чтобы служить в качестве подключения нулевого провода для потребителей. (рис. 4.4/4.5)

3. IR/HF 180 DALI

Применение по назначению

- Сенсорный выключатель подходит только для настенного монтажа внутри помещений.
- Интеллектуальная сенсорная техника автоматически регулиирует светильники DALI при входе в комнату.

IR 180 DALI

IR 180 DALI оснащен двумя пиросенсорами, которые регистрируют невидимое теплоизлучение движущихся объектов (людей, животных и т.д.). Регистрируе-

мое таким образом теплоизлучение преобразуется электронным устройством в сигнал, который вызывает включение потребителя (например, лампы). Если на пути имеются препятствия, например, стены или оконные стекла, то регистрация теплоизлучения не происходит, а следовательно не производится включение сретильными.

HF 180 DALI

HF 180 DALI - это активный датчик движения. Он реагирует на мельчайшие движения независимо от температуры. Встроенный ВЧ-сенсор посылает высокочастотные электромагнитные волны (5,8 ГТц) и получает их эхо. При самом небольшом движении в зоне обнаружения сенсор воспринимает изменения эхо. Микропроцессор дает команду переключения, "Включить свет". Возможно обнаружение через двери, оконные стекла или стены. Все функциональные настройки в качестве опции можно выполнить с пультов дистанционного уподвярения РСС. ЯС в и Smart Remote.

(→ "8. Принадлежности")

Объем поставки IR 180 (рис. 3.1) Объем поставки HF 180 (рис. 3.2) Размеры изделия IR 180 / HF 180 (рис. 3.3) Обзор приборов (рис. 3.4)

А Переключатель

В Плафон

С IR 180 Линза / HF 180 Плафон

D Демонтажный шлиц

Е Сенсорный блок

Светодиод состояния

G Рама

Н Жестяная рама

Нагрузочный модуль

4. Электрическое подключение

• Отключить электропитание (рис. 4.1)

Для проводки сенсорного выключателя действует правило: согласно VDE 0100520 разд, 6 для проводки между сенсором и ЭПРА разрешается использовать многопроводную линию, которая включает в себя жак провода сетевого напряжения, так и управляющие провода (например, NYM 5 × 1,5 мм²).

Участок клеммы сетевого подключения рассчитан максимум на 2 × 2,5 мм².

Сетевой провод состоит как минимум из 4-жильного кабеля: L= фаза (обычно черного, коричневого или серого цвета)

N = нулевой провод (чаще всего синий)

РЕ = провод заземления (обычно зеленый/желтый)

S = подключение внешнего выключателя

DALI 1, DALI 2, DALI GND = подключение к ШИНЕ DALI

Р = Для соединения нескольких датчиков присутствия

Указание (II) Р Кабель:

Между двумя сенсорами длина кабеля может составлять не более 50 м. До каждого следующего сенсора макс. 25 м. При установке 10 сенсоров в общем макс. 300 м.

Указание ® S Кабель:

Длина кабеля макс. 50 м.

Важно:

Вследствие неправильного присоединения проводов в приборе или в распределительном ящике с предохранителями может произойти короткое замыкание. В таком случае рекомендуется проверить провода и заново подключить их. При необходимости к сетевому проводу может быть присоединен подходящий сетевой выключатель.

Указание для IR 180:

Место, в котором производится монтаж, должно быть удалено от постороннего светильника на расстояние, составляющее не менее, чем 1 м, чтобы поедотвратить ошибочное включение системы в результате отдачи тепла.

Подключение сетевого провода IR 180 DALI (рис. 4.2/4.3)

Указание для параллельного включения по Р-кабелю:

Возможно параллельное включение IR 180 и HF 180. Однако, на каждом коробе скрытой проводки должен иметься нулевой провод. При использовании нескольких сенсорных выключателей их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсорных выключателей.

Master/Slave (рис. 4.4.)

Режим Master Slave позволяет охватывать большие пространства (нагрузка подключена – Master, нет нагрузки = Slave). Оценка освещенности помещения выполняется исключительно мастером. Slave сообщают об обнаружении движения мастеру. В качестве исполнительного светильника должен использоваться сенсорный выключатель СОМТ/СОМ2, поскольку сенсорный выключатель DAU имеет только один Р-вход и не имеет Р-выхода.

Объединение в сеть с сенсорами Control PRO (рис. 4.5)

Если IR 180 / HF 180 DALI должен быть объединен в сеть с сенсором Control PRO посредством Р-кабеля, то сенсорный выключатель Control PRO должен быть сенсором COM1 или COM2. Если сенсор Control PRO является сенсором DALI, посредством Р-кабеля, то IR 180 / HF 180 может соединяться с сенсором Control PRO DALI только как версия COM1 или COM 2. На IR/HF 180 в обоих случаях должны быть деактивированы переключатели посредством DIP-выключателей 3 "not used").

5. Монтаж

- Проверить все конструктивные детали на предмет повреждения.
- При повреждениях не включать продукт.
- Выбрать подходящее место для монтажа с учетом радиуса действия и регистрации движений (рис. 5.1)

Порядок монтажа

- Отделить сенсорный и нагрузочный модуль (рис. 5.2)
- Отключить электропитание (рис. 4.1)
- Выполнить сетевое подключение (рис. 4.2/4.3)
- Вставить нагрузочный модуль (Н) в розетку для скрытой проводки (рис. 5.3)
- Прикрутить крепежными винтами розетки к несущему кольцу (рис. 5.3)
- Выполнить настройки установочного регулятора и DIP-выключателя на сенсорном модуле (E) (рис. 5.4) (→ "6. Эксплуатация")
- Сложить вместе сенсорный модуль (E) и рамку (G) и с давлением вставить в нагрузочный модуль (H). (рис. 5.5)
- Включить электропитание (рис. 5.6)

6. Эксплуатация

Заводские настройки установочного регулятора Регулировка радиуса действия (J): IR 20 м / HF 8 м Продолжительность включения (K): 30 с Установка сумеречного порога (L): режим дневного освещения

Установка дальности действия IR (рис. 5.4 / J)

Ступенчатая регулировка

- Установочный регулятор на макс. = макс. радиус действия (ок. 20 м)
- Установочный регулятор на мин. = мин. радиус действия (ок. 5 м)

Установка дальности действия HF (рис. 5.4 / J)

Ступенчатая регулировка

- Установочный регулятор на макс. = макс. радиус действия (ок. 8 м)
- Установочный регулятор на мин. = мин. радиус действия (ок. 1 м)

Продолжительность включения (рис. 5.4 / К)

Ступенчатая регулировка.

Желаемое время остаточного включения можно установить от 30 с до 30 мин. на установочном регуляторе. После превышения порога освещенности (логика присутствия) сенсор по истечении времени остаточного включения выключается.

IQ-режим (IQ)

Если установочный регулятор установлен на (IQ), то время остаточного включения динамически, с самообучением подстраивается под поведение пользователя. Алгоритм обучения определяет временной цикл. Самое короткое время составляет 5 мин., самое длительное - 20 мин.

Установка сумеречного включения (рис. 5.4 /L)

Желаемый порог срабатывания можно установить пошагово от 2 до 1000 лк.

- Регулятор, установленный на режим сумеречного освещения (ок. 2 лк)
- Регулятор, установленный на * = режим дневного освещения ок. 1000 лк.

→ Таблица "Примеры применения"

Заводские настройки DIP-выключателя

DIP 1 - DIP 5 = OFF

DIP 1 - (NORM/TEST) стандартный/тестовый режим (рис. 5.4)

Тестовый режим имеет преимущество перед всеми прочими настройками сенсорного выключателя и служит для проверки работы и диапазона охвата. Сенсорный выключатель, независимо от освещенности, при движении в помещении включает освещение на время остаточного включения ок. 5 с. (синий СИД мигает при регистрации). В стандартном режиме действуют все индивидуально установленные значения (установочный регулятор). Также и без подключенной нагрузки сенсорный выключатель можно установить с помощью синего СИД.

Тестовый режим DIP-выключателя автоматически не выключается.

DIP 2 - (AUTO./MAN) автоматический режим работы / полуавтоматический режим работы (рис. 5.4)

Автоматический режим работы (AUTO)

Освещение в зависимости от освещенности включается при движении и выключается при увеличении освещенности и истечении времнени остаточного включения. Освещение всегда можно включить вручную. При этом автоматика переключения временно прерывается.

Полуавтоматический режим (MAN)

Освещение выключается только автоматически. Включение происходит вручную посредством выключателя. Свет горит в течение заданного времени остаточного включения.

DIP 3 – (used __ / not used __) (рис. 5.4)

В позиции "used" встроенный кнопочный выключатель (A) и опционально подключенный к S-входу кнопочный выключатель активирован. В позиции 'not used" встроенный кнопочный выключатель (A) и опционально подключенный к S-входу кнопочный выключатель деактивированы, а значит не работают. Кроме того, переключатель влияет на объединение в сеть по P-кабелю. (

- **4. Электомуческое подключение*)

DIP 4 - (ON - → - / ON/OFF - → -) (puc. 5.4)

В положении ON-OFF можно в любое время вручную включить и выключить освещение. В положении ON ручное выключение больше невозможно. При каждом нажатии кнопочного выключателя заново запускается остаточное время включения.

DIP 5 (CONST .ON/CONST. OFF) регулировка постоянного освещения (рис. 5.4)

Эта функция обеспечивает постоянный уровень освещенности. Сенсорный выключатель измеряет присутствующий дневной свет и подключает необходимого количество искусственного света, чтобы достичь необходимого уровня освещенности. Если доля дневного света меняется, то подключенный искусственный свет корректируется. Подключение осуществляется наряду с долей дневного света в зависимости от присутствия.

Кнопочный выключатель для функции освещения

Функция кнопочного выключателя (A) зависит от конфигурации сенсора и от текущей ситуации эксплуатации. Если кнопка удерживается нажатой дольше 1 сек., освещение приглущается.

→ Таблица "Ф∨нкция освещения"

Установка сумеречного включения Заданные значе-Примеры применения ния освещенности Режим сумеречного включения HNM Коридоры, холлы Лестницы, эскалаторы, передвижные транспортеры 2 Душевые, туалеты, помещения распределительных 3 устройств, столовые Зона продажи, детские сады, помещения для дошкольников, спортивные залы Рабочие места: офисные помещения, конференц-залы и переговорные, точные монтажные работы, кухни Рабочие места, требующие большого зрительного напряжения: лаборатории, технические чертежи, >=6 точные работы Режим дневного освещения макс

Указание: в зависимости от места монтажа может потребоваться корректировка настройки. Измерение освещенности выполняет сенсор.

Функция освещения				
Режим DIP Переключатель 2	Конфигурация кнопочного выключателя DIP Переключатель 4	Состояние	Функция кнопочного выключателя	
Автоматический режим работы	ON/ON-OFF	Освещение выключено	Освещение работает в течение заданного времени остаточного включения	
Автоматический режим работы	ON-OFF	Освещение включено	Освещение выключает- ся на заданное время остаточного включения и при распознавании дви- жения это время пере- запускается (инверсный режим/презентационный режим)	
Автоматический режим работы	ON	Освещение включено	Установленное время остаточного включения перезапускается	
Полуавтоматический режим работы	ON/ON-OFF	Освещение выключено	Освещение работает в течение заданного времени остаточного включения	
Полуавтомати- ческий режим работы	ON-OFF	Освещение включено	Освещение выключается до следующей активации	
Полуавтомати- ческий режим	ON	Освещение включено	Установленное время остаточного включения	

7. Утилизация

Электроприборы, комплектующие и упаковку следует направлять на экологичную вторичную переработку.

перезапускается



работы

Не выбрасывать электроприборы в бытовые отходы!

Только для стран EC: Согласно действующей Европейской директиве по отработанному электрическому и электронному оборудованию и ее реализации в национальных законодательствах отработанные электроприборы должны собираться отдельно и направляться на экологичную вторичную переработку.

8. Комплектующие (дополнительно)

Дистанционное управление пользователя RC5 (EAN 4007841 592806) Дополнительная функция RC5

- Включение / выключение света 4 ч
- Пользовательский сброс
- 100 y burn in
- Презентационный режим
- Уменьшение или увеличение уровня регулировки
- Сохранение/загрузка световой ситуации

Сервисное дистанционное управление RC8 (EAN 4007841 559410) Дополнительные функции RC8

- Установка дальности действия
- Время включения лампы
- Тестовый / стандартный режим
- Установка сумеречного включения
- Мижеа йонгоН
- Режим дневного освещения
- Режим обучения
- Автоматический / ручной режим.
- Сброс
- IQ-режим
- Регулировка постоянного освещения

Smart Remote (EAN 4007841 009151)

- Управление со смартфона или планшета
- Заменяет все пульты дистанционного управления
- Загрузить подходящее приложение и установить соединение по Bluetooth

9. (Сертификат соответствия

Настоящим компания STEINEL Vertrieb GmbH заявляет, что радиоаппаратура типа НЕ 180 DAU отвечает требованиям директивы 2014/53/EU. Полный текст сертификата соответствия ЕС доступен по следующему адресу в Интернете: www.steinel.de.

10. Гарантийные обязательства

Вы, как покупатель, имеете предусмотренные законом права в отношении продавца. Если такие права существуют в вашей стране, то наша гарантия не сокращает и не ограничивает их. Мы предоставляем Вам 5-летнюю гарантию на безупречные характеристики и надлежащую работу вашего сенсорного изделия STEINEL Professional. Мы гарантируем, что это изделие не имеет де-

фектов материала, конструкции и производственного брака. Мы гарантируем работоспособность всех электронных конструктивных элементов и кабелей, а также отсутствие дефектов во всех использованных материалах и на их поверхности.

Предъявление требований: Если Вы хотите заявить рекламацию по вашему изделию, отправьте изделие в собранном и упакованном виде вместе с приложенным кассовым чеком или квитанцией с датой продажи и указанием наименования изделия вашему дилеру или непосредственно нам по адресу: REAL.Electro, 190209, Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 26/27. Поэтому мы рекомендуем вам сохранить кассовый чек или квитанцию о продаже до истечения гарантийного срока. Компания STEINEL не несет риски и расходы на транспортировку в рамках возврата изделия.

Информацию о том, как заявить о гарантийном случае, вы найдете на нашей домашней странице www.steinel-russland.ru

Если у вас наступил гарантийный случай или имеются вопросы по вашему изделию, вы можете в любое время позвонить в Службу технической поддержки по телефону +7/495/ 230 31 32.



11. Технические данные				
Размеры Ш × В × Г	80×80×50 мм			
Сетевое напряжение	220-240 ~В / 50/60 Гц			
Сенсорная техника	Пассивный ИК (IR) / Высокая частота (HF)			
Радиус действия	ИК макс. 20 м (тангенциально) / макс. 4 м (радиально) / НЕ макс. 8 м *			
Угол охвата	180° *			
Установка значения освещенности	10-1000 лк, ∞ / дневной свет			
Время включения лампы	30 сек 30 мин. Установка времени IQ-режима (автоматическая корректировка под профиль пользователя)			
Монтажная высота	1,2 м			
Управляемые ЭПП DALI	12 ЭПП DALI на каждом выходе			
DALI выход 1 / выход 2	2-полюсная управляющая линия DALI/ вещание			
Установка сумеречного включения	2 - 1000 лк			
IP/вид защиты	IP 20			
Температурный диапазон	от - 0 °C до + 40 °C			
* Радиус действия в случае HF 180 во внешних углах сильно зависит от условий на месте.				

^{12.} Неполадки при эксплуатации Нарушение Причина **Устранение** ■ проверить напряже-Не включается свет нет напряжения подключения ние подключения ■ значение лк установ-■ значение лк медленно лено слишком низким увеличивать, пока не будет включен свет не происходит реги-■ добиться свободного страции движений вида на сенсор ■ проверить зону охвата Свет не выключается значение пк спишком. ■ понизить значение пк BHICOKO ■ истекает время оста-■ выждать время остаточного включения. точного включения при необходимости сократить его ■ мешающие источники ■ исключить стационартепла, например: ные источники помех теплоэлектровентилянаклейками тор, открытые двери и окна, домашние животные, пампы накаливания/сенсорный прожектор. движущиеся объекты Сенсор отключается. ■ слишком короткое ■ ∨величить время останесмотря на присутвремя остаточного точного включения ствие включения ■ значение лк выбрано ■ изменить значение лк слишком низким Сенсор отключается ■ слишком длительное ■ сократить время остаслишком поздно время остаточного точного включения включения Сенсор включается ■ радиус действия при ■ установить дополнислишком поздно при направлении движения тельные сенсоры направлении движения к сенсору уменьшен ■ ∨меньшить расстояние к сенсору между двумя сенсора-МИ Сенсор не включается ■ значение лк выбрано ■ сенсор деактивирован при присутствии. СПИШКОМ НИЗКИМ выключателем? несмотря на темноту ■ полуавтоматический режим работы? ■ ∨величить значение лк Кнопочный выключатель ■ кнопочный выключа-■ проверить настройку DIP-переключателя 3 не работает тель деактивирован?